

STF2 STF3 液晶3連モニター組立説明書

まず、縦パイプにフレーム固定用L型ブラケットを当てて、中六角ボルト長を仮に入れます

中六角ボルト短を手で仮止めした後六角レンチで三本とも本締めをします

そのまま、横(上梁)パイプを仮止めします



同じ要領で下側横梁パイプを接続します
これで、フレーム組立は終わりです

同様に反対側の縦パイプと横パイプを接続します
これで、フレームは自立します



次にモニターを持ち上側を上側の溝に差し込み、その後下部分を下の溝に入れます

同様に残りのモニター2台をセットします
これで、モニターセット完了です



キット明細



モニター**落下防止**のサポートブラケットを、上から先に差し込み次に下部分を横梁フレームに押し付けます

最後につまみネジでブラケットを固定すれば作業完了です

